



Sr. Marc Solsona
Alcalde de Mollerussa
Ajuntament de Mollerussa
Plaça de l'Ajuntament, 2, 25230 Mollerussa (Lleida)

Assumpte: Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la seguretat de l'actual seu de la Policia Local de Mollerussa, situada a la Plaça de l'Ajuntament, 2.

Senyor;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL)**, li trametem aquest document sobre les mancances i incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i sobre la manca de seguretat segons el pla de protecció i prevenció antiterrorista.

01 Antecedents

Per començar volem destacar, que les dependències destinades a la policia local, han de disposar i complir amb tot un seguit de requisit normatius, tant pel que fa a Prevenció de Riscos Laborals, com a seguretat i protecció, per evitar possibles incidents amb la ciutadania. A més a més, aquesta disposa d'uns 21 efectius (3 dones i 18 homes) amb altres persones treballadors més, destinades a tasques administratives, sancions, etc...

Degut a l'actual situació de risc antiterrorista el Ministeri de l'Interior té activar el nivell 4 del Pla de prevenció i protecció antiterrorista activat des de 26 de juny del 2015. En aquest Pla es preveuen i recomanen mesures de protecció per les Polícies Locals. (Instrucció 6/2017 punt 3.5 de l'instrucció)





5. Protecció de dependències e instal·lacions policials:

- a. Sempre que sea possible se deberà disposar de mitjans tècnics de seguretat, así como de barreres u altres mitjans de contenció física que proporcionen protecció al personal de seguretat y a los accesos a las dependències.
- b. Se prestará atenció al control de totes les persones que accedan a las dependències, y se adoptarán mesures para limitar su llibertat de moviments a espais debidament controlats cuando se trate de individus ajenos a las Fuerzas de Seguridad.

Les actuals dependències de la policia local de Mollerussa es troben situades en la planta baixa del mateix edifici on s'ubica l'Ajuntament. Aquestes estan formades per una zona de recepció de ciutadans, menjador, despatx per denúncies, caps i altres, vestidors per homes i dones, lavabo conjunt, magatzems, etc...



Situació de les dependències de la Policia Local de Mollerussa



02 Normativa de referència.

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD. 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- Guia tècnica dels llocs de treball que desenvolupa el RD 486/1997
- RD. 485/1997 Senyalització
- RD. 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.
- RD. 513/2017 Reglament de protecció d'incendis
- RD. 488/1997 Disposicions mínimes per treballs amb pantalles
- Llei 17/2015 del Sistema de Nacional de Protecció Civil
- Llei 38/1999 Llei ordenació de Edificació
- Decret 219/1996 Reglament d'armament de les Polícies Locals
- Directiva Marc Europea 89/391 CEE de 12 de juny de 1989.
- Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015).

03 Aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals

03.01. Senyalització, emergència i detecció

Es comprova que pràcticament no existeix senyalització d'evacuació i emergència, ni en despatxos, vestidors, etc... Cal disposar d'un **pla d'evacuació** degudament senyalitzat i implementat. A més a més, cal senyalitzar tots els recorreguts de sortida de l'edifici fins a una zona segura exterior.



Imatge on es pot veure que manca la senyalització d'emergència i evacuació i el llum de senyalització no funciona.

03.02 Temperatures, humitats i renovacions d'aire

En el moment en que es porta a terme la visita per part d'aquest tècnic (29 de juny del 2023 a les 15.30 h) en trobem en una època on calor comença a ser intensa, cal tenir cura a l'estiu i hivern per tal que es compleixin amb els requisits de ventilació d'aire de 30 m³/persona/hora i de temperatures de confort del centre de treball, tant en períodes estival (27°C) com hivernals (17°C).

Es va aprofitar la visita per fer mesures de CO₂, temperatures i humitats, en diferents parts de les instal·lacions. Es va poder observar que manca ventilacions i renovacions d'aire en alguna de les mesures, veure fotografia adjunta dels vestidors, es va arribar a més de 1000 ppm de CO₂. Cal remarcar que les dependències es troben en una planta baixa, sense possibilitat de ventilació creuada, que milloraria substancialment les renovacions d'aire que estableix la normativa vigent.



CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 486/1997)		
<ul style="list-style-type: none"> Les condicions ambientals no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als usuaris. 		
Limits legals de temperatura (486/97)	Temperatura recomanable	Humitat relativa recomanable
17-27 °C 30 % HR	En època d'estiu: 23 – 26 °C En època d'hivern: 20 - 24 °C	45-65 %
Renovació d'aire	30 m³ aire net/persona i hora (RD 486/1997). Aquesta renovació està pensada per ambients sense fum.	

En el quadre adjunt els recordem les temperatures, humitats i renovacions d'aire que estableix la normativa vigent, RD 486/1997.

03.03 Paviments.

Es comprova que els vestidors d'homes hi ha peces del paviment despreses, trencades i amb cantells vius i arestes. Aquest fet pot produir caigudes al mateix nivell, talls en peus i altres patologies. Cal resoldre aquest aspecte de forma immediata.



03.04 Vestidors.

Actualment les dependències disposen de vestidors per homes i dones per separat. En aquest vestidors falten bancs per seure i estan mancats de superfície. Com es pot veure en les fotografies adjuntes, els armariets son insuficients per encabir la totalitat de la roba i vestuari de les persones treballadores, incomplint amb el RD 486/1997 annex V 2.2 on deixa clar que els armariets han de tenir capacitat suficient.



Vestidors de dones i homes on es pot veure que manca espai per deixar el vestuari de treball i no disposa pràcticament de bancs per seure.

03.05 Cablejat sense recollir.

En bona part dels despatxos, es pot veure sota les taules, el cablejat sense recollir. Per un costat, pot generar caigudes al mateix nivell, per altre, contactes elèctrics i també, problemes de lipoatròfia sobre tot en les treballadores dones, ja que aquesta malaltia professional afecta sis cops més a les dones que als homes.



Zona de recepció on es pot veure que el cablejat no està recollit i suposa un risc per les persones treballadores.



03.06 Zones de pas.

Degut a l'amuntegament i manca d'espai hi ha zones de pas, com és el cas de la sala de descans, on no es respecte el pas mínim no es de **90 cm.** com estableix la normativa...



Pas inferior a 90 cm. més concretament de 70 cm.

03.07 Manca de plànols d'evacuació.

En la visita feta al centre de treball **NO** es va poder veure cap plànol o document indicant les vies o sortides d'evacuació de l'edifici, ni cap punt de trobada exterior en cas d'emergència o evacuació de l'edifici.

03.08 Lleixes amb risc de caiguda i desplom.

En la visita feta es va poder comprovar que algunes de les lleixes de l'arxiu no estan collades a la paret, suposant un risc de caiguda d'objectes i de desplom de les mateixes. També, en el vestidor d'homes hi ha lleixes amb risc de caiguda d'objectes sobre les persones. Cal que aquestes estiguin collades i assegurades per evitar riscos.



Arxiu on es poden veure les lleixes sense collar a la paret

03.09 Desordre generalitzat.

Davant de la manca d'espai i magatzems per encabir objectes i caixes en condicions, aquestes s'han col·locat de qualsevol manera a diferents llocs de l'edifici, sala de descans, etc...



Sala de descans o menjador on es pot veure la manca d'ordre.

03.10 Armer i manca de mòdul de seguretat (zona freda).

Pel que fa a l'armer cal manifestar diversos aspectes. Per un costat, durant el torn de nit, la manca d'efectius suficients, fa que en cas que els agents hagin d'atendre un servei les dependències es tanquen i queden sense cap tipus de custòdia ni vigilància. Entenem que aquest fet, està posant en risc el compliment de l'art. 21 del Decret 219/1996 pel qual s'aprova el reglament d'armament de les Polícies Locals, pel que fa a la custòdia de l'armer. Ja que durant aquesta temps les armes estan sense cap tipus de vigilància.



Art 21 Ubicació de l'armer

Els armers s'ubicaran en aquelles dependències policiaques on únicament puguin tenir accés els membres de la plantilla i en un lloc on sigui possible el control visual. A falta d'aquestes garanties, caldrà situar l'armer en un espai protegit i amb accés blindat. La clau de l'habitacle, la tindrà el comandament responsable del servei.

Per altre banda, pel que fa a la seva ubicació, aquest es troba en el vestidor d'homes i no disposa de cap **MÒDUL DE SEGURETAT**, en conseqüència no es pot garantir de seguretat durant la manipulació, ja que l'error humà pot fer que s'escapi un tret amb conseqüències imprevisibles. Considerem que aquest element és de vital importància en totes les dependències policials, es més, és la únic centre de treball d'ús policial on no hem trobat un mòdul de seguretat. En conseqüència, no adquirí un element de seguretat d'aquest tipus ho podríem considerar negligent per part de l'administració competent.

Cal doncs, preveure una sala amb un ús únic fent les funcions d'armer, seguint els criteris que estableix el D. 219/1996 art. 21. Amb un sistema de control d'obertura personal per cada agent per garantir la seguretat en aquest espai. Ha de disposar d'un de sistemes elèctrics antideflagrants, ja que poden haver vapors de pólvora. Les parets d'aquesta sala han de tenir la capacitat de suportar un impacte o tret d'arma de foc degut a la manipulació que fan els mateixos agents. A ser possible els tres costats del mòdul de seguretat haurien de disposar de parets o elements amb capacitat de absorbir els impactes de bala.



Situació de l'armer en el vestidor d'homes sense cap tipus de control. Exemple de mòdul de manipulació d'armes curtes.



03.11 Sala de descans.

La sala de descans no disposa de pica per poder fer la neteja d'estris. Cal dir que segons conversa amb les persones treballadores, la nevera d'us exclusiu pels personal, també s'utilitza per guardar les mostres de saliva de les proves d'alcoholèmia. Cal eradicar aquesta pràctica de forma urgent i dotar el centre de les eines (nevera) suficients per evitar riscos.

03.12 Activitat preventiva i avaluacions de riscos.

Aprofitem el present escrit per sol·licitat la Planificació de l'activitat preventiva de les persones treballadores de la Policia Local de Mollerussa així com les Avaluacions de riscos laborals específiques i inespecífiques i el Pla d'autoprotecció.

Tant l'art. 16.2 bis de la Llei de prevenció de riscos laborals, introduït per la Llei 25/2009m com l'Art. 2.4 del Reglament dels serveis de prevenció, introduït per RD 337/2010, estableix que les empreses de fins a 50 persones treballadores que no desenvolupin activitat de l'Annex I, poden reflectir en un únic document el Pla de prevenció de riscos laborals, l'Avaluació de Riscos i la Planificació de l'activitat preventiva. Per tant, en aquest cas l'Ajuntament és qui ha de reflectir en un únic document les tres obligacions preventives, però, ha d'existir necessàriament, la planificació preventiva, amb les mesures concretes per evitar o reduir riscos, jerarquizades en funció d'aquests, així com el termini de la seva execució.

04 Aspectes relacionats amb el nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista en la Policia Local

Les actual dependències de la Policia Local es troben situades en una planta baixa del mateix ajuntament. La seva façana d'accés està orientada a oest o plaça de la Vila, per on accedeixen els ciutadans. Les persones treballadores tenen un accés situat al costa sud de l'edifici. Com es pot veure en la fotografia adjunta, els accessos amb vehicle són complicats i les vies d'evacuació fins a un punt segur són difícils de trobar. Aquestes dependències en cap moment es van pensar ni dissenyar per encabir un cos policial amb totes les necessitats que aquest requereix.



Accés a la Policia Local.

En conseqüència, els edificis policials han de rebre un tractament especial per tal de dotar-los de seguretat en front de riscos terroristes o d'altre índole. Degut a aquest fet, el Ministeri de l'Interior té activat el Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (actiu des del 26 de juny del 2015). Es per això, que cal prendre tot un seguit de mesures de seguretat, tant en l'exterior, zones d'aparcament de vehicles, com en la zona de recepció de ciutadans.



04.01 Càmeres exteriors

Segons he pogut comprovar es disposa de sistemes de càmeres de gravació del perímetre o zona exterior. Cal dotar l'edifici d'un sistema de càmeres de seguretat exterior, sense angles morts, i interior de les zones d'accés. Aquest sistema ha de permetre l'enregistrament d'imatges amb nitidesa i amb la possibilitat de visualització en un període com a mínim de 30 dies.

04.02 Zona recepció de ciutadans

L'actual zona de recepció de ciutadans està formada per un vestíbul amb un taulell i un vidre simple, no hi ha cap tipus de sistema per evitar l'accés dels ciutadans a l'interior de les dependències policials.



Vestíbul d'entrada de ciutadans a les dependències de la policia local

Cal, que el taulell i les parets tinguin la capacitat de repel·lir un impacte de bala o projectil, que la totalitat dels vidres orientats a la zona de recepció de ciutadans siguin blindats igual que les portes d'aquesta zona. Per comunicar-se amb els ciutadans, l'agent o persona treballadora que atén als ciutadans ho ha de fer a través d'un sistema d'interfon i sense haver d'obrir cap tipus de porta o finestra*. A ser possible, hauria d'haver un sistema de doble porta que evités que un ciutadà pogués entrar a les dependències sense autorització del responsable de la seguretat de l'edifici. Tots els accessos dels ciutadans a l'interior de les dependències s'ha de fer amb portes amb obertura controlada per part de la persona que fa la custòdia de l'edifici.

*Comissaria dels Mossos de Cornellà amb data de 20 d'agost del 2018 un individu va intentar accedir amb un ganivet a les instal·lacions agredint a la persona que feia la custòdia de l'edifici. La zona de recepció o taulell, estava format per un vidre que s'obria de forma lateral.



04.03 Finestres exteriors.

Tal hi com hem exposat amb anterioritat, tot l'exterior de les dependències ha de disposar d'un grau de seguretat en concordança al seu ús. Cal que els vidres exterior tinguin la capacitat de suportar impactes de projectils, pedres o altres objectes. La totalitat de les dependències tenen vidres simples, sense cap tipus de capacitat de repel·lir un impacte, ja sigui d'un objecte o projectil. Cal doncs, fer un estudi acurat de la seguretat perimetral i col·locar sistemes de gravació adients per l'ús que actualment s'està fent de l'edifici.

04.04 Vehicles policials.

La manca de zona d'estacionament segura dels vehicles policials fa que aquests estiguin a la via pública sense cap tipus de seguretat ni protecció. Aquests vehicles, igual que les dependències policials, han de rebre el mateix tracte i estar en llocs segurs i custodiats per evitar que els facin malbé o deteriorin.



Lloc de la via pública on s'estacionen el vehicles policials



05 Conclusions

Un cop visitat el centre de treball per part dels Tècnics en PRL de **SIP-FEPOL**, considerem el següent:

- 1- Que les actuals instal·lacions de la Policia Municipal **NO** es van pensar ni dissenyar per l'ús que se'ls està donant. Degut a aquest fet, part de l'edifici com són les fusteries o vidrieres exteriors, paviments, distribució, etc. No compleixen amb els requisits de seguretat apropiats per un cos policial. Cal iniciar els treballs per crear unes noves instal·lacions on es compleixi amb els requisits mínim de seguretat i prevenció de riscos laborals.
- 2- Actualment manquen espais com es el cas de la manca d'una sala d'armer amb **mòdul de seguretat**, sala per fer escorcolls amb intimitat i garanties de seguretat, vestidors en condicions, sala de brifing, etc..., cal dotar el centre amb major superfície per poder garantir l'emmagatzematge i creixement de la plantilla.
- 3- Cal també, dotar l'equipament amb mesures de protecció segons nivell 4 de seguretat i prevenció antiterrorista per usos policials
- 4- S'ha de dotar el centre de treball d'un pla de manteniment per evitar patologies com les filtracions i humitats.
- 5- Cal fer la Planificació preventiva i les avaluacions de riscos del centre de treball així com les avaluacions específiques i inespecífiques

Finalment i **MOLT IMPORTANT**, cal que l'armer es situï en un lloc on compleixi amb la normativa vigent D. 219/1996 art. 21 o bé, que es doti el centre de la seguretat suficient i que estigui custodiat segons estableix normativa.

Aprofitem per informar-los que en cas de no complir amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laboral ho posarem en coneixement d'Inspecció de Treball.

Per part de **SIP-FEPOL**, restem a la seva disposició per tal d'assessorar-los en tots aquells aspectes que considerin oportuns.



06 Annexes

- Criteris de disseny d'espais de treball
- Cronologia del nivell d'alerta antiterrorista

Rafel Villena i Sánchez

Arquitecte tècnic

Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

SIP-FEPOL