



Consorci de treball i Seguretat Social de Catalunya.

Trav. De Gracia, 303-311 08025 Barcelona.

Assumpte: Incompliment de temperatures de confort i renovacions d'aires segons RD 486/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de seguretat en els centres de treball, sobre les oficines, vestidors i altres dependències de la Guardia Urbana de Badalona.

Amb el present escrit, des del **Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre els incompliments normatius sobre temperatures i renovacions d'aires del centre de treball de la GU de Badalona.

Dades:

Situació: Turó d'en Caritg s/n 08911 Badalona (Barcelona)
Nombre de treballadors: 240
Ajuntament: Ajuntament de Badalona, Plaça de la Vila, 1 08911
Nif P0801500J

01 Antecedents.

En data de 20 de setembre del 2018 amb núm. de registre E/006111-2018, mitjançant informe redactat per aquest tècnic, es va informar i posar en coneixement de l'Ajuntament de Badalona els incompliments sobre temperatures al centre de treball.

En aquell informe es posava de manifest que es van realitzar mesures de temperatura i humitats en diferents llocs dels dos volums, despatxos, sala de comandament, sales de formació, vestidors, brífing, etc... amb els següents resultats:

Temperatura 29.3 °c humitat 51%
Temperatura 31.4 °c humitat 41%
Temperatura 30.0 °c humitat 42%
Temperatura 29.3 °c humitat 51%
Temperatura 27.2 °c humitat 44%

En data de 16 de juny del 2022 amb núm. de registre 2022037904 es va informar novament de la problemàtica existent amb els sistemes de refrigeració de l'edifici, molts d'ells avariats o bé en mal estat, fent que les temperatures tornessin a superar els paràmetres que estableix la normativa.

En data de 11 de juliol del 2022 a les 12.00 h , ens adreçem novament a les instal·lacions per fer comprovacions de les temperatures, humitats i CO2.



02-Presa de mesures del dia 11 de juliol del 2022 a les 12.00 h.

Com ja hem mencionat amb anterioritat, vist que la problemàtica de les temperatures no es resolia. Es decideix per part d'aquest tècnic, prendre novament un conjunt de mesures, amb els següents resultats:

Situació	Temperatura	Humitat	Co2
Recepció	30.07 °C	49.59 %	408 ppm
Of. Atenció Ciutadà	30.03 °C	50.67 %	447 ppm
Of. Suport Adm.	29.84 °C	50.52 %	407 ppm
Sala Comandament	27.52 °C	46.01 %	752 ppm
Menjador	28.50 °C	55.23 %	397 ppm
Sala Servidors	29.61 °C	49.84 %	668 ppm
Sala Brífig	29.06 °C	52.50 %	668 ppm
Vestidor comandaments	29.03 °C	53.57 %	401 ppm
Vestidor homes	27.84 °C	51.09 %	384 ppm
Despatx recursos humans	29.29 °C	56.87 %	518 ppm

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

Art. 3 annex III RD 486/1997

03-Conclusions.

Vist que des dels **SIP-FEPOL** hem comunicat en diverses vegades el mal estat i funcionament dels sistemes de refrigeració de les instal·lacions de la Guàrdia Urbana de Badalona, on hem pres mesures en diverses ocasions, on sempre hem obtingut valors superiors a que estableix la normativa vigent, li fem arribar la nostra denuncia dels fets.

Rafel Villena i Sánchez

Arquitecte tècnic

Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

SIP-FEPOL 12/07/2022